

KRYTERIA UTYLIZACJI PASÓW MOCUJĄCYCH



Uszkodzony napinacz
Każde pęknięcie elementów metalowych/ramy/osi.




Uszkodzone zakończenie / hak
Pęknięte, wygięte, odkształcone, nadmiernie skorodowane elementy końcowe.



Postrzępione krawędzie
Widoczne strzępienie włókien, rozwarstwienie, „puchnięcie” taśmy.



Odkkształcony napinacz
Wygięte elementy, luzu lub zacinananie mechanizmu.



Pęknięcie / przecięcie taśmy
Nacięcia, rozdarcia, ubytki włókien, które są głębokie, długie lub obejmują kilka nitek nośnych.



Brak lub nieczytelna etykieta
Etykieta zerwana/nieczytelna = brak identyfikacji (LC, długość, norma)

